

SERVICE BULLETIN

SERVICE BULLETIN: GPSMAP® 9000 SERIES BLACK SCREEN	2
BULLETIN DE SERVICE :	
ÉCRAN NOIR SUR LA GAMME GPSMAP® 9000	3
BOLLETTINO TECNICO:	
SCHERMATA NERA GPSMAP® SERIE 9000	4
BEKANNTMACHUNG: SCHWARZES DISPLAY AUF DER	
GPSMAP® 9000 SERIE	5
BOLETÍN DE SERVICIO: PANTALLA NEGRA EN LA SERIE	
GPSMAP® 9000	6
BOLETIM DE SERVIÇO: TELA PRETA GPSMAP® SÉRIE 9000	7

SERVICE BULLETIN: GPSMAP® 9000 SERIES BLACK SCREEN

PRODUCTS AFFECTED

GPSMAP 9019/9219

GPSMAP 9219 Volvo Penta®

GPSMAP 9022/9222

GPSMAP 9222 Volvo Penta®

GPSMAP 9024/9224

GPSMAP 9224 Volvo Penta®

GPSMAP 9027/9227

GPSMAP 9227 Volvo Penta®

ISSUE

Creating or updating a Wi-Fi password on the chartplotter may cause the chartplotter to freeze on a black screen the next time it turns on.

COMPLIANCE

Mandatory

RESOLUTION

Update the chartplotter to software version 33.41 or later.

Preventing the Issue

If the chartplotter turns on normally, you should update the software using your preferred method to prevent this issue from occurring. Go to garmin.com/manuals/gpsmap9000update/ for general update instructions.

Correcting the Issue

If the chartplotter is experiencing the issue, you must perform a forced update using a memory card to update the software and correct the issue. You can use the memory card supplied with the chartplotter to perform a forced update or you can use an 8 GB or larger memory card with a speed class of 4 or higher formatted to FAT32.

Go to garmin.com/faq/marine_forced_update/ for instructions on performing a forced update.

BULLETIN DE SERVICE : ÉCRAN NOIR SUR LA GAMME GPSMAP® 9000

PRODUITS CONCERNÉS

GPSMAP 9019/9219

GPSMAP 9219 Volvo Penta®

GPSMAP 9022/9222

GPSMAP 9222 Volvo Penta®

GPSMAP 9024/9224

GPSMAP 9224 Volvo Penta®

GPSMAP 9027/9227

GPSMAP 9227 Volvo Penta®

PROBLÈME

La création ou la mise à jour d'un mot de passe Wi-Fi sur le traceur peut entraîner le blocage du traceur et un écran noir lors de sa prochaine mise sous tension.

CONFORMITÉ

Obligatoire

RÉSOLUTION

Mettez à jour le traceur vers la version du logiciel 33.41 ou une version ultérieure.

Prévention du problème

Si le traceur s'allume normalement, nous vous conseillons de mettre à jour le logiciel à l'aide de la méthode de votre choix pour éviter que ce problème ne se produise. Rendez-vous sur garmin.com/manuals/gpsmap9000update/ pour consulter les instructions de mise à jour.

Correction du problème

Si le traceur rencontre ce problème, effectuez une mise à jour forcée à l'aide d'une carte mémoire pour mettre à jour le logiciel et corriger le problème. Vous pouvez utiliser la carte mémoire fournie avec le traceur pour effectuer une mise à jour forcée ou utiliser une carte mémoire de 8 Go ou plus avec une classe de vitesse de 4 ou plus et formatée en FAT32.

Rendez-vous sur garmin.com/faq/marine_forced_update/ pour obtenir des instructions sur l'exécution d'une mise à jour forcée.

BOLLETTINO TECNICO: SCHERMATA NERA GPSMAP® SERIE 9000

PRODOTTI INTERESSATI

GPSMAP 9019/9219

GPSMAP 9219 Volvo Penta®

GPSMAP 9022/9222

GPSMAP 9222 Volvo Penta®

GPSMAP 9024/9224

GPSMAP 9224 Volvo Penta®

GPSMAP 9027/9227

GPSMAP 9227 Volvo Penta®

PROBLEMA

La creazione o l'aggiornamento di una password Wi-Fi sul chartplotter potrebbe causare il blocco del chartplotter su una schermata nera alla successiva accensione.

CONFORMITÀ

Obbligatorio

RISOLUZIONE

Aggiornare il chartplotter alla versione software 33.41 o successiva.

Prevenzione del problema

Se il chartplotter si accende normalmente, è necessario aggiornare il software utilizzando il metodo preferito per evitare che si verifichi questo problema. Visitare il sito Web garmin.com/manuals/gpsmap9000update/ per istruzioni generali sull'aggiornamento.

Risoluzione del problema

Se si verifica questo problema, è necessario eseguire un aggiornamento forzato utilizzando una scheda di memoria per aggiornare il software per risolvere il problema. È possibile utilizzare la scheda di memoria fornita con il chartplotter per eseguire un aggiornamento forzato oppure utilizzare una scheda di memoria da 8 GB o superiore con una velocità di 4 o superiore formattata in FAT32.

Visitare il sito Web garmin.com/faq/marine_forced_update/ per istruzioni su come eseguire un aggiornamento forzato.

BEKANNTMACHUNG: SCHWARZES DISPLAY AUF DER GPSMAP® 9000 SERIE

BETROFFENE PRODUKTE

GPSMAP 9019/9219

GPSMAP 9219 Volvo Penta®

GPSMAP 9022/9222

GPSMAP 9222 Volvo Penta®

GPSMAP 9024/9224

GPSMAP 9224 Volvo Penta®

GPSMAP 9027/9227

GPSMAP 9227 Volvo Penta®

PROBLEM

Beim Erstellen oder Aktualisieren eines WLAN-Kennworts auf dem Kartenplotter kann es beim nächsten Einschalten des Kartenplotters dazu kommen, dass dieser beim nächsten Einschalten mit einem schwarzen Bildschirm einfriert.

MAßNAHMEN

Obligatorisch

PROBLEMBEHEBUNG

Aktualisieren Sie den Kartenplotter auf Softwareversion 33.41 oder höher.

Verhindern des Problems

Falls sich der Kartenplotter normal einschaltet, sollten Sie die Software mittels Ihrer bevorzugten Methode aktualisieren, damit dieses Problem nicht auftritt. Allgemeine Anweisungen zu Updates finden Sie unter garmin.com/manuals/gpsmap9000update/.

Beheben des Problems

Falls dieses Problem auf dem Kartenplotter auftritt, müssen Sie ein Update erzwingen. Verwenden Sie dazu eine Speicherkarte, um die Software zu aktualisieren und das Problem zu beheben. Sie können für das erzwungene Update die Speicherkarte aus dem Lieferumfang des Kartenplotters nutzen oder aber eine Speicherkarte, die mindestens 8 GB Speicherplatz, eine Geschwindigkeitsklasse von 4 oder höher und eine FAT32-Formatierung aufweist.

Anweisungen zum Durchführen eines erzwungenen Updates finden Sie unter garmin.com/faq/marine_forced_update/.

BOLETÍN DE SERVICIO: PANTALLA NEGRA EN LA SERIE GPSMAP® 9000

PRODUCTOS AFECTADOS

GPSMAP 9019/9219

GPSMAP 9219 Volvo Penta®

GPSMAP 9022/9222

GPSMAP 9222 Volvo Penta®

GPSMAP 9024/9224

GPSMAP 9224 Volvo Penta®

GPSMAP 9027/9227

GPSMAP 9227 Volvo Penta®

PROBLEMA

Crear o actualizar una contraseña de Wi-Fi en el plotter puede provocar que se quede bloqueado con la pantalla en negro la próxima vez que se encienda.

CUMPLIMIENTO

Obligatorio

RESOLUCIÓN

Actualiza el plotter a la versión de software 33.41 o posterior.

Prevención del problema

Si el plotter se enciende con normalidad, debes actualizar el software mediante el método que prefieras para evitar que se produzca este problema. Visita garmin.com/manuals/gpsmap9000update/ para obtener instrucciones generales sobre cómo actualizar.

Corrección del problema

Si el plotter está sufriendo este problema, debes llevar a cabo una actualización forzada mediante una tarjeta de memoria para actualizar el software y corregir el problema. Puedes utilizar la tarjeta de memoria incluida con el plotter para llevar a cabo la actualización forzada o una tarjeta de memoria de 8 GB o más con velocidad de clase 4 o superior y con formato FAT32.

Visita garmin.com/faq/marine_forced_update/ para obtener instrucciones sobre cómo llevar a cabo una actualización forzada.

BOLETIM DE SERVIÇO: TELA PRETA GPSMAP® SÉRIE 9000

PRODUTOS AFETADOS

GPSMAP 9019/9219

GPSMAP 9219 Volvo Penta®

GPSMAP 9022/9222

GPSMAP 9222 Volvo Penta®

GPSMAP 9024/9224

GPSMAP 9224 Volvo Penta®

GPSMAP 9027/9227

GPSMAP 9227 Volvo Penta®

PROBLEMA

Criar ou atualizar uma senha de Wi-Fi no chartplotter pode fazer com que o chartplotter congele em uma tela preta na próxima vez que for ligado.

CONFORMIDADE

Obrigatória

RESOLUÇÃO

Atualize o chartplotter para a versão de software 33.41 ou posterior.

Evitar o problema

Se o chartplotter ligar normalmente, você deverá atualizar o software usando o método de sua preferência para evitar que esse problema ocorra. Acesse garmin.com/manuals/gpsmap9000update/ para obter instruções gerais de atualização.

Corrigir o problema

Se o chartplotter estiver apresentando problemas, você deverá realizar uma atualização forçada usando um cartão de memória para atualizar o software e corrigir o problema. Você pode usar o cartão de memória fornecido com o chartplotter para realizar uma atualização forçada ou pode usar um cartão de memória de 8 GB ou maior com classe de velocidade 4 ou superior formatado para FAT32.

Acesse garmin.com/faq/marine_forced_update/ para obter instruções sobre como realizar uma atualização forçada.